

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) АЦ
Агрегат БЕГУН М114
Шифр затрат
Инвентарный номерВ.А. Лысенко
" " 2022 г.Ведомость дефектов
АЦ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕГУНА М114

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,025				
2	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,025				
3	Ручная электродуговая сварка стыковых соединений углеродистой и низколегированной стали, швы С2, С5, С6, толщина металла до 4 мм	10 М	11				
4				электроды 4мм	т	0,005	
5				ОГРАЖДЕНИЕ	т	0,025	
6	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, демонтаж приводного шкива	Т	0,184				
7	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, монтаж приводного шкива	Т	0,184				
8	Наплавка электродуговой сваркой плоских поверхностей деталей и узлов оборудования, толщина наплавки до 5 мм, площадь участка до 0.3 дм2	10 ДМ2	3				
9				электроды 4мм	т	0,015	
10				ШКИВ	шт	1	
11	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, ремонт первой передачи	Т	0,082				
12				ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА	шт	1	
13				ПОДШИПНИК	шт	2	
14	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, демонтаж нижней крышки	Т	0,086				
15	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, монтаж нижней крышки	Т	0,086				
16				КРЫШКА НИЖНЯЯ	шт	1	
17	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, демонтаж второй передачи в сборе	Т	0,164				
18	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, ремонт второй передачи	Т	0,164				
19	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, монтаж второй передачи в сборе	Т	0,164				
20	Ремонт бегунов: бегуны М-114, СП-1000, ревизия редуктора	Т	0,38				

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

А.Л. Завгородний